

リコール届出番号	外-2403	リコール開始日	平成28年11月12日
不具合の部位 (部品名)	座席 (電動パワーシートスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転側の座席において、座席を調整するスイッチ内部にあるスチールボールの防錆処理が行われていないものがある。そのため、使用過程でスチールボールが錆びてスイッチの動きが悪くなり、最悪の場合、走行振動等で接点が接触し、意図せず座席が動くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パワーシートスイッチを良品と交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヒュンダイ	ABA-TG27L	「グレンジャー」	KMHFC41MR7A229093 ~ KMHFC41MR7A249329 平成19年4月17日～平成19年6月2日	4台	
	ABA-TG33		KMHFC41DR7A228341 ~ KMHFC41DR8A266457 平成19年4月17日～平成19年7月14日	25台	
	(計2型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年4月17日～平成19年7月14日	(計 29台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。