

リコール届出書

令和8年6月22日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 Hyundai Mobility Japan 株式会社
又は名称 代表取締役社長 七五三木 敏幸
住所 神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-3-3
横浜コネクトスクエア 9階

リコール届出番号	外-4163	リコール開始日	令和8年6月22日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	補助席付き車両のサイドスライド窓において、製造工程が不適切なため、レールに取付けたストッパー位置が設計どおりではないものがある。 そのため、窓の開放部の有効幅が 500mm 以下となり、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、窓レールに取付けられているストッパーを取外して開放部の有効幅を確保し、ストッパー跡にはウェザーストリップを取付ける。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌への掲載 ・弊社ホームページに掲載		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ヒュンダイ	ADG-RD00	ヒュンダイPY	KMJKL18NRAC003159~KMJKL18NRAC004229 平成21年10月11日 ~ 平成22年8月14日	40台	
ヒュンダイ	LDG-RD00	ヒュンダイPY	KMJKG18NRBC004496~KMJKG18NRJC012731 平成22年11月17日~平成29年7月10日	196台	
ヒュンダイ	2DG-RD00	ヒュンダイPY	KMJKG18JRH0012546~KMJKG18JRSC014490 平成29年5月12日~令和7年12月5日	55台	
合 計				291台	