

## ユニバース サービスキャンペーン

キャンペーン開始日	令和2年3月16日
不具合の内容	2019年生産車両の衝突被害軽減ブレーキ（AEB）において、運転者の特定の不安全な運転状況下でAEB作動後に前方ターゲットを喪失した場合、敏感にAEBが作動して安全のために減速を維持するおそれがある。
改善の内容	全車両、レーダーセンサーのソフトウェアバージョンを確認し、対象バージョンの場合はソフトウェアを改良プログラムに書き換える。
使用者に周知させるための措置	ダイレクトメール、または直接訪問して通知する。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	サービス キャンペーン 対象車の台数	備考
ヒュン ダイ	2DG-RD00	ヒュンダイ PY	KMJKG18JRLC014104 ~ KMJKG18JRLC014299 平成31年2月21日 ~ 令和1年11月4日	42台	
			(製作期間の全体の範囲) 平成31年2月21日 ~ 令和1年11月4日	(計42台)	

## 改善箇所説明図



### 改善箇所

2019 年生産車両の衝突被害軽減ブレーキ（AEB）において、運転者の特定の不安全な運転状況下で AEB 作動後に前方のターゲットを喪失した場合、敏感に AEB が作動して安全のために減速を維持するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、レーダーセンサーのソフトウェアバージョンを確認し、対象バージョンの場合はソフトウェアを改良プログラムに書き換える。

識別：運転席整備ドア内の指定個所に対策済み識別のシールを貼付する。